



33-746505 -001

ເລີ່ມທີ່.....ເລີ່ມທີ່.....

ใบเจ้งซ่อน

THE NSMFU

แก้ไข: 5-5-2565

รหัสท่ารักษาสิ่ง 57.30.01.09.02.006

หมายเลขเครื่อง (Serial number) QLCM QP6013-6

อ่านออกเสียงภาษาไทย ไม่เขียนเสียงภาษาไทย (TC18 No.2)

ໃຫຍ່ຈະປັບປຸງເລື່ອງທີ່ມີການສົ່ງເວັບໄດ້

ไม่เปลี่ยนตัวเลขที่
.....

ส่วนโครงการ (ผู้แข่งขัน)

ຜົດງ່າຍ່ອນ/ເຈົ້າໜ້າທີ່ສໂກຣ໌

(మిలి. చౌప్పగ రాజవీర)

วันที่ 5-5-2565

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

อนุมัติ

ໄປອນນຸມຕົມ/ສົ່ງຄືນ

(.....)

รุ่นที่ ๙-๙-๖๙

ส่วนสโตร์กลงภาษี (ผู้รับแจ้งการซื้อ)

แผนกซ้อมบาร์

- ชื่อไม่ได้ แม่สาวเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
 - ชื่อไม่ได้ จะแม่สาวเสร็จ กายใน.....
 - โปรดเรียกชื่างานพะทากา โดยแจ้งผ่านฝ่ายดูแลชื่อห้อง
 - โปรดเรียกชื่างานพะทากา โดยแจ้งผ่านฝ่ายสหศึกษา
 - การผิดสังชื่อกวนภายนอก โปรดระบุลูกที่ใบนำออก.....
 - ชื่อเส้นทางแบบ.....

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

- ឧប្បម្ពិ ឯកសារប្បម្ពិ
 អំណោ...

(.....)

หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้ชักการสืบเร็กลักษณะการใช้

หน.ชั่ว/ชั่วชื่อนบัตร

๕๖๓

พิมพ์

บริษัท โปรพอยท์ โกลบล คอนซัลแทนต์ จำกัด
 PRO POINT GLOBAL CONSULTANT CO., LTD.

ปจ.๑

- ๙ -

TC-02

รายการแนะนำ

1. ควรทำการตรวจสอบรอยร้าว (NDT) บริเวณแนวเชื่อมของโครงสร้าง และชุดรับน้ำหนักต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ✓
2. Limit Switch หน้ารอก-หลังรอกไม่มี ควรติดตั้ง ✓
3. ลวดสลิง Hoist เริ่มบิดอ ควรเพิ่มความดันในการตรวจสอบ ✓
4. คลิปจับลวดสลิง Trolley ติดตั้งผิดวิธี ควรแก้ไข ✓
5. ลวดสลิงไม่เรียงตัวในครั้น ควรเพิ่มความดันในการตรวจสอบ ✓

การตรวจสอบรอก/บันชั่นเครน เป็นไปตามข้อกำหนดที่กฎหมายระบุไว้ และตามมาตรฐานของบริษัท ไปรษณีย์ โกลบล คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งกันมาพร้อมกัน ตั้งติดปอด 麟ะห้องห้องที่ตรวจสอบได้โดยลังการตรวจสอบ จะไม่ถูกนำไปในกระบวนการพิจารณาของบริษัท และเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลการห้ามลากของที่ต้องดำเนินการเดินทางที่มีผลลัพธ์ ให้รอก/ห้องน้ำในสถานที่ที่เหมาะสม

 วิศวกรผู้ตรวจสอบ