เล่มที่ S33 เลขที่ STO6512-006

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ สโตร์กลางภาชี วันที่ 21/12/2565

รหัสทรัพย์สิน 57.40.01.02.02.002 หมายเลขเครื่อง (Serial number) .....

รถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO ทะเบียน ตบ 6578 กทม

อ้างถึงใบเสนอราคา ☐ ไม่มีใบเสนอราคา ใบขอซื้อเลขที่ .....

☐ มีใบเสนอราคา เลขที่.....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	แจ้งซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO					
	อาการ = ฝาครอบล้อหน้าข้างขวาหาย	ล้อ	1			
	- ซีลข้อเพลาข้อเหวี่ยงรั่ว					
	ราคารวม					

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สโตร์

รุ่งทิพย์

(นางสาวรุ่งทิพย์ ทองศรี)

วันที่ 21/12/2565

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ/ส่งคืน

.....

(.....)

วันที่ .....

ส่วนสโตร์กลางภาชี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

☐ ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ

☑ ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน รออะไหล่

☐ โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

☐ โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง

☐ กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....

☐ ข้อเสนอแนะ.....

.....

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง..... วันที่ 21/12/65

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

☐ อื่นๆ.....

.....

.....

(.....)

หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาชี

วันที่ .....

FM-STO-33 Rev.03

ก๊าซธรรมชาติ
H17
SMC
SIAM MULTI CONS
02-029-1555