



รายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

002

Preventive maintenance Report

วันที่: 24 - 12 - 65

โครงการ: 75MCCTB

ชื่อเครื่องจักร: Passenger Lift 61.30.01.07.01.011 (PL.11) ตู้ 2

ยี่ห้อ/รุ่น: CREDO Model SC250/250GZN SN.XY1707044/XY1707044

รายการตรวจเช็ค	ผล	รายการตรวจเช็ค	ผล
1.ตู้โดยสาร			
1.1 ตรวจสอบยัดน้ำแปลนเกียร์มอเตอร์	✓		
1.2 ตรวจสอบยัดน้ำแปลนเบรกฉุกเฉิน	✓		
1.3 ตรวจสอบยัดโรลเลอร์ทั้งหมด	✓		
1.4 ตรวจสอบสภาพโรลเลอร์ทั้งหมด	✓		
1.5 ตรวจสอบสภาพเฟืองขับตู้โดยสาร (PINION)	✓		
1.6 ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าและสายไฟเมนเข้าตู้โดยสาร	✓		
1.7 ตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้โดยสาร	✓		
1.8 สภาพการทำงานของคันควบคุม	✓		
1.9 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓	น้ำมันเกียร์เริ่มซึมตก 66 ลิ	
1.10 ตรวจสอบสภาพของเบรกและการทำงาน	✓	และยังใช้ของไม่ได้	
1.11 ตรวจสอบสภาพของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดและการทำงาน	X	ลิมิตสวิทช์ตก 10 ลิ	
1.12 ตรวจสอบสภาพของมัลติ ลวดสลิงและโซ่ปิดเปิดประตู	✓		
2.โครงสร้าง			
2.1 ตรวจสอบสภาพของรื้อและกรณีขันยึด	✓		
2.2 ตรวจสอบสภาพของถังและเคอร์รับถังเก็บสายไฟเมน	✓		
2.3 ตรวจสอบสภาพของสายไฟเมนและการม้วนเข้าถัง	✓		
2.4 ตรวจสอบสภาพของเคเบิลไกด์และการยึด	✓		
2.5 ตรวจสอบสภาพของสกรูยึดค่อมท (MAST)	✓		
2.6 ตรวจสอบสภาพของเมท(MAST)และเฟืองสพาน(RACK)	✓		
2.7 ตรวจสอบสภาพของสกรูยึดไทอิน(TIE-IN)	✓		
2.8 ตรวจสอบสภาพของสกรูยึดเฟืองสพาน(เรียก RACK)	✓		
2.9 ทาน้ำมันหล่อลื่นเฟืองสพาน(เรียก RACK)	✓		
2.10 ตรวจสอบสภาพและการใช้งานของตู้ไฟฟ้าหน้าลิฟท์	✓		
2.11 ความสะอาดภายนอก	✓		
2.12 ความสะอาดภายใน	✓		
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ: ได้ทำการตรวจเช็คแล้ว 1 ผู้มีของตกเริ่มมีน้ำมันซึมตก 66 ลิ 2 ลิมิตสวิทช์ตก 10 ลิ			
ลงชื่อ พ.ทอง + ก.ช.จิ	หน้าชุดช่างผู้รายงาน	<input type="checkbox"/> ดำเนินการและรายงานผลให้ทราบ	
ลงชื่อ วิศวกร 24/12/65	ผู้แทนฝ่ายโครงการรับทราบ	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ความเห็นเพิ่มเติม			
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง		ผู้จัดการฝ่ายสโตร์กลาง	