



เล่มที่ 01 เลขที่ S33-236505-002

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 23JDMKS

วันที่ 21/6/65

รหัสทรัพย์สิน 08.30.01.09.01.009

หมายเลขเครื่อง (Serial number) D228 (นมทวด)

อ้างถึงใบเสนอราคา ไม่มีใบเสนอราคา

ใบขอซื้อเลขที่

มีใบเสนอราคา เลขที่

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1.	สลึง ตัง มุม - นอนรวม แตกเสี้ยนเข้าเกินตามมาตรฐาน	จุด	1			
	↓ เนื่องจากกรม-สลึง ตัง มุม - นอนรวม ทำให้สลึงแตกเสี้ยนตามข้อควร ควรให้ทาสีขาวที่ตรงจุด นี้ด้วยแล้ว สาเหตุเกิดจากท่อรั่ว					
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สต็อก

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)


.....
(วิศวกร ชร.คานา)
วันที่ 21/6/65

อนุมัติ ไม่อนุมัติส่งคืน

.....
(วิศวกร ชร.คานา)
วันที่ 21/6/65

ส่วนสต็อกกลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

- ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสต็อกกลาง
- กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....
- ข้อเสนอแนะ.....

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
 อื่นๆ.....

.....
(.....)
หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสต็อกกลางภาษี

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....


วันที่.....

Examination and Technical Data

Customer: บ. สยาม ผลิต คอน		Date of Inspected: 27-04-2022	Crane Capacity: 8.0 Tons.	Crane Type: Tower Crane	No. TC-01
Nominal Diam Hoist : 18.0 m.m.	Drum:	Cal. Load(Tonnes)	MBL: 126.00	Drum Hoist: -	JARLWEY Model: 7515 S/N: -----
Nominal Diam Trolley : 10.0 m.m.	Sheave block: 360/360	S.W.L.: 8	S.F.:= 6.42	Sheave block Hoist: 18	
Actual Hoist : 18.0 m.m.	Compentating Sheave: 360	Fall : 4		Compentating Sheave Hoist: 18	
Actual Trolley : 10.0 m.m.	Hook: 170				
End Termination : Wedge Socket.					

ข้อเสียบน

โครงการก่อสร้างเจดีย์วัดป่ามณีนิมมาวาส



1. ลวดสลิง เส้นลวดขาด 1 เส้น 6 จุด ควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ

2. น้ำมันเกียร์ Trolley รั่วซึม ควรซ่อมแซมแก้ไข

Examination and Technical Data

Customer: บ. สยาม มัลติ คอน		Date of Inspected: 27-04-2022	Crane Capacity: 8.0 Tons.	Crane Type: Tower Crane	No. TC-02
Nominal Diam Hoist: 18.0 m.m.	∅	Size (m.m.)	Cal. Load(Tonnes)	Drum Hoist:	LUFFING Model: SCM-D228 S/N:TC02
Nominal Diam Boom : 20.0 m.m.			MBL.: 126.00	Sheave block Hoist: 18	
Actual Hoist : 18.0,18.1 m.m.		360/360	S.W.L.: 8	Compentating Sheave Hoist: 18	
Actual Boom : 20.0 m.m.		360 180	S.F.F.= 3.21		
End Termination : Wedge Socket.					

ข้อเสนอนแนะ

โครงการก่อสร้างเจดีย์ วัดป่ามณีนิมมาศ



** หากมีการแก้ไขแล้ว ลงชื่อและลงกลับ

ลงชื่อ.....ผู้แก้ไข

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

(บริษัทบริษัท)

** หลักฐานการแก้ไข: ภาพถ่ายการแก้ไข

1. สลิง ตึงนวม-นอนนวม แตกเสียหายเกินค่ามาตรฐาน
 ต้องทำการแก้ไข