


**บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

204/13-15 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

**SIAM MULTI CONS CO.,LTD. ZHEAD OFFICE)**

204/13-15 Soi Sukhumvit 77 (On Nut 1) Sukhumvit Road Phra Khanong Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok Province

โทรศัพท์ 02-029-1555 แฟกซ์ 02-029-1557 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554148289

**ใบงานซ่อม**

เลขที่ : S33-1222502-0001

วันที่ : 27/2/2025

รหัสทรัพย์สิน : 122SMC24.C001.01

หมายเลขหน่วยงาน :

เลขที่ใบแจ้งซ่อม :

ชื่องานหรือชื่อเครื่องจักร : สกัดไฟฟ้า 5 กก. Dewalt D2581 S/N:003136


ชื่อนักช่าง : 122CO-KS ใค้กับเกษตร-ศรีปทุม

1. ซ่อมสกัดไฟฟ้า 5 กก. ไม่กระแทก

สาเหตุที่ทราบ ชุดลูกสูบเสียต้องเปลี่ยนใหม่

**สถานะเอกสาร**

รูปภาพแนบ



รูปภาพแนบ



\*\*\*สำหรับโครงการ/ผู้แจ้งซ่อม

สถานะการอนุมัติเอกสาร

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ผู้แจ้งซ่อม

(สมชาย ใจดี)

ผู้อนุมัติ (PM/PE)

( )

\*\*\* สำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง/สไตร์กลาง

วันที่รับเรื่อง \_\_\_\_\_

ผู้รับเรื่อง \_\_\_\_\_

หมายเลขงาน \_\_\_\_\_

ผู้ควบคุมการซ่อม \_\_\_\_\_

 ซ่อมภายใน  ซ่อมภายนอก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง \_\_\_\_\_

ผู้อนุมัติ (สไตร์กลางภาชี) \_\_\_\_\_

วันที่

\*\*\* ทางแผนกซ่อมบำรุงและเครื่องจักรหนัก จะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการอนุมัติ จากผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ

