



## ใบแจ้งซ่อม

โครงการ ..... สโตร์กลางภาษี .....

วันที่ ..... 26/8/65 .....

รหัสทรัพย์สิน ..... เอเฟรม 30.01.01.02 .....

หมายเลขเครื่อง (Serial number) .....

อ้างถึงใบเสนอราคา  ไม่มีใบเสนอราคา

ใบขอซื้อเลขที่ .....

มีใบเสนอราคา เลขที่.....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	แจ้งซ่อมเอเฟรม	ตัว	1			
	แก้ไข ปจ.					
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)	
<p style="text-align: center;"><u>ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สโตร์</u></p> <p style="text-align: center;"><i>ผู้คิดเงิน</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวรุ่งทิพย์ ทองศรี)</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ..... 26/8/65 .....</p>	<p style="text-align: center;"><u>ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)</u></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> อนุมัติ      <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ/ส่งคืน</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">วันที่ .....</p>

ส่วนสโตร์กลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)	
<p style="text-align: center;"><u>แผนกซ่อมบำรุง</u></p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ.....</p> <p style="text-align: center;"><b>เพิ่มความถี่ตรวจสอบ</b></p> <p>.....</p> <p>หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง..... <i>[Signature]</i> วันที่ ..... 26/08/65</p>	<p style="text-align: center;"><u>พิจารณาแล้วเห็นสมควร</u></p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ      <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาษี</p> <p style="text-align: center;">วันที่ .....</p>



### Marvel Global Engineering Co., Ltd.

59/277 Moo. 6 Bang mueang Subdistrict Mueang Samutprakan District Samutprakan 10270 Tel:0994191639

## INSPECTION REPORT OF SMC

<b>Location</b>		สยาม มัลติ คอน หน่วยงานภาษี		<b>Date of Inspected</b>	10/8/2022		<b>Crane Capacity : 5.0 Tons.</b>		<b>Crane Type : Gantry Crane</b>		<b>Cran No. GC-01</b>
<b>Chain Diameter</b>			<b>Size of Groove</b>			<b>Cal. Load</b>			<b>Size (mm.)</b>		<b>ITS</b>
<b>Hoist</b>	<b>Nominal Diam. (mm.)</b>	<b>Actual Diam. (mm.)</b>	<b>Drum</b>	- mm.	<b>MBL</b>	-	<b>Grade 80</b>	<b>Drum</b>	-		
			<b>Sheave block</b>	- mm.	<b>WLL</b>	-	<b>Tons.</b>	<b>Sheave block</b>	-	<b>Model : CS05</b>	
<b>Main</b>	11.0	11.0	<b>Compentating Sheave</b>	- mm.	<b>S.F.</b>	-	-	<b>Compentating Sheave</b>	-	<b>Ser : 20131107</b>	
<b>Aux</b>	-	-			<b>Part Line.</b>	2	<b>Fall</b>	<b>Hook</b>	90	<b>Date : -</b>	

รายการตรวจ	แนวทางแก้ไข	รูปภาพ
1.ควรทำการตรวจสอบ NDT บริเวณจุดรับแรง แนวยึด เพื่อความปลอดภัย		
2.คลีบล้อและราง Sqaere bar แนวยึด Gantry เริ่มสึกหรอ	2.เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ	 