



เล่มที่ S๓๓ เลขที่ 716509-01

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ โครงการพัฒนาศูนย์

วันที่ 8 ก.ค. 65

รหัสทรัพย์สิน ๐๖.๑๐.๐๒.๐๒.๐๖.๐๐๑

หมายเลขเครื่อง (Serial number) A1-6781 ก.

อ้างถึงใบเสนอราคา ไม่มีใบเสนอราคา

ใบขอซื้อเลขที่

มีใบเสนอราคา เลขที่.....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	ติดตั้งเครื่อง 6 เครื่อง รหัสทรัพย์สิน FE850E7SRDH1 หมายเลข A1-6781 - ควบคุมราคา	ช่าง	1			
	พ.ท. ทน พงษ์ คุชฌน.					
	รวม 1 ช่าง					
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่ไซต์

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

ท.ท. ทน พงษ์ คุชฌน.
(.....)
วันที่ 8/2/65

อนุมัติ ไม่อนุมัติ/ส่งคืน

ท.ท. ทน พงษ์ คุชฌน.
(.....)
วันที่ 8/2/65

ส่วนสโตร์กลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

- ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง
- กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....
- ข้อเสนอแนะ.....

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
 อื่นๆ.....

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....

(.....)
หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาษี
วันที่.....



รายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive maintenance Report

วันที่: 3/02/65

โครงการ: 71RJR62

ชื่อเครื่องจักร: 56.40.02.02.06.001 ทะเบียนรถ 41-6781 กท

ยี่ห้อ/รุ่น: รถโดยสาร 6 ล้อ ตู้โชกวัค รุ่น FE85DE7SRDH1

รายการตรวจเช็ค	ผล	รายการตรวจเช็ค	ผล
1.1 สภาพตัวรถยนต์โดยรวม	✓	1.26 สายพาน ไคร์ชาร์ท	✓
1.2 กระงะรถยนต์โดยรวม	✓	1.27 มีครบน้ำมันรั่วซึม	✓
1.3 ที่ปิดน้ำฝน, ที่ฉีดน้ำล้างกระจก	✓	1.28 ระยะเวลาเบรค	✓
1.4 โคมไฟหน้ารถ ซ้าย-ขวา ไฟสูง	✓	1.29 ระยะเวลาฟรีลิตซ์	✓
1.5 โคมไฟหน้ารถ ซ้าย-ขวา ไฟต่ำ	✓	1.30 ระยะเวลาพวงมาลัย	✓
1.6 โคมไฟหน้ารถ ซ้าย-ขวา ไฟหรี่	✓	1.31 ระบบแตรสัญญาณ	✓
1.7 ไฟเบรค ซ้าย-ขวา	✓	1.32 เบรคมือ	✓
1.8 ไฟส่องป้ายทะเบียน	✓	1.33 วิหตุติครรถยนต์/ อุปกรณ์ภายในรถยนต์	✓
1.9 สภาพกระทะล้อ+ยางรถ หน้า ซ้าย-ขวา	✓	1.34 เบาะนั่ง	✓
1.10 สภาพกระทะล้อ+ยางรถ หลัง ซ้าย-ขวา	✓	1.35 เครื่องมือประจำรถ	✓
1.11 สภาพฝาครอบกระทะล้อ หน้า ซ้าย-ขวา	✓	1.36 ความสะอาดภายนอก	✓
1.12 สภาพฝาครอบกระทะล้อ หลัง ซ้าย-ขวา	✓	1.37 ความสะอาดภายใน	✓
1.13 กันโคลน หน้า ซ้าย-ขวา	✓		
1.14 กันโคลน หลัง ซ้าย-ขวา	✓		
1.15 แรงดันลมยางรถ หน้า ซ้าย-ขวา	✓		
1.16 แรงดันลมยางรถ หลัง ซ้าย-ขวา	✓		
1.17 แรงดันลมยางอะไหล่	✓		
1.18 น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
1.19 น้ำมันเครื่อง	✓		
1.20 น้ำมันเกียร์ อดี	✓		
1.21 น้ำยาล้างกระจก	✓		
1.22 น้ำมันเบรค	✓		
1.23 น้ำมันเพาเวอร์	✓		
1.24 ระดับน้ำหม้อน้ำ	✓		
1.25 ความชื้นระบบปรับอากาศ	✓		
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ	ได้ทำการตรวจเช็ครถก่อนใช้รถจนได้ตามปกติ		
ลงชื่อ	พ.ท.ช.ช.ผู้รายงาน	<input type="checkbox"/> ดำเนินการและรายงานผลให้ทราบ	
ลงชื่อ	ผู้แทนฝ่ายโครงการรับทราบ	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ความเห็นเพิ่มเติม	8/2/65		
	หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง	ผู้จัดการฝ่ายส.ไตร์กลาง	