SIAM MULTI CONS

เล่มที่.....เลขที่.....
S33806508-001

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 80BJS1S วันที่ 23/8/65

รหัสทรัพย์สิน 57.40.02.02.06.002 หมายเลขเครื่อง (Serial number) .....

อ้างถึงใบเสนอราคา ☐ ไม่มีใบเสนอราคา ใบขอซื้อเลขที่ .....

☐ มีใบเสนอราคา เลขที่ .....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	เปลี่ยนยางรถ 6 ล้อ โดยมาเสื่อมจากเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน ทะเบียน 41-6837 กทม.	เส้น	6			
			ราคารวม			

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สโตร์

สมเกียรติ
(สมเกียรติ เกษมศิริวงศ์)
วันที่ 23/8/65

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ/ส่งคืน

(.....)
วันที่ 23/8/65

ส่วนสโตร์กลางภาชี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

☐ ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
☐ ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....
☐ โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
☐ โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง
☐ กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....
☐ ข้อเสนอแนะ.....
.....

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
☐ อื่นๆ.....
.....

.....
(.....)
หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาชี
วันที่ .....

7.50-16

LOAD RANGE F
TREAD 7 PLY
SIDEWALL 6 PLY
7.5
K4 102D
0617

7.50-16
14 PLY RATING
H.T. NYLON
MRB

7.50-16
NYLON TUBE TYPE