


**บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

204/13-15 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

**SIAM MULTI CONS CO.,LTD. ZHEAD OFFICE)**

204/13-15 Soi Sukhumvit 77 (On Nut 1) Sukhumvit Road Phra Khanong Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok Province

โทรศัพท์ 02-029-1555 แฟกซ์ 02-029-1557 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554148289

**ใบงานซ่อม**

เลขที่ : S33-1002408-004

วันที่ : 13/8//2567

รหัสทรัพย์สิน : C008

หมายเลขหน่วยงาน : 100ABCD

เลขที่ใบแจ้งซ่อม : S33-1002408-004

ชื่องานหรือชื่อเครื่องจักร : เครื่องขัดพื้นน้ำมัน

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงใหม่

1. เครื่องขัดพื้นน้ำมัน

สาเหตุที่ทราบ

หัวจ่ายน้ำมันเสีย

สถานะเอกสาร	
รูปภาพแนบ	รูปภาพแนบ
***สำหรับโครงการ/ผู้แจ้งซ่อม	
สถานะการอนุมัติเอกสาร	
<input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	
ผู้แจ้งซ่อม	ผู้อนุมัติ (PM/PE)
ภาณุวัฒน์ ปัตถา ( นายภาณุวัฒน์ ปัตถา )	เชียงใหม่ ( )
*** สำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง/สไตร์กลาง	
วันที่รับเรื่อง	ผู้รับเรื่อง
หมายเลขงาน	ผู้ควบคุมการซ่อม
<input type="checkbox"/> ซ่อมภายใน <input type="checkbox"/> ซ่อมภายนอก	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ผู้อนุมัติ (สไตร์กลางภาชี) วันที่
*** ทางแผนกซ่อมบำรุงและเครื่องจักรหนัก จะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการอนุมัติ จากผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ	