



S33-826601-003

เล่มที่.....เลขที่.....

### ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 82 LIR4A

วันที่ 23/1/66

รหัสทรัพย์สิน 57.30.01.09.01.006

หมายเลขเครื่อง (Serial number) TC.13 SN. 20130169

อ้างถึงใบเสนอราคา  ไม่มีใบเสนอราคา

ใบขอซื้อเลขที่ .....

มีใบเสนอราคา เลขที่ .....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	ซ่อม Tower Crane TC.13	ตัว	1			
	น้ำมันเบรก - 6ขวด					
	ช่างกรบปัดเศษฟัด ตัว 2 ขง - 40 ขง					
	บอลบ่าสัน					
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)	
<p style="text-align: center;"><b>ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สตรี</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> ..... (<u>นาย ศกกร ชลวงไพล</u>) วันที่ <u>23/1/66</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ    <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ/ส่งคืน</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> ..... วันที่ <u>23/1/66</u></p>

ส่วนสไตร์กลางภาชี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)	
<p style="text-align: center;"><b>แผนกซ่อมบำรุง</b></p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสไตร์กลาง</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ.....</p> <p>.....</p> <p>หน้าช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>พิจารณาแล้วเห็นสมควร</b></p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ    <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ.....</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสไตร์กลางภาชี</p> <p>วันที่ .....</p>