S 33 826601 - 002

SMC SIAM MULTI CONS

เล่มที่..................เลขที่......................

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 89LIR4A   วันที่ 11/1/65

รหัสทรัพย์สิน 57.30.01.09.01.007 (QLCM)   หมายเลขเครื่อง (Serial number) QD120 TC.14

อ้างถึงใบเสนอราคา ☑ ไม่มีใบเสนอราคา   ใบขอซื้อเลขที่ ....

☐ มีใบเสนอราคา เลขที่ ....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	Tower Crane TC.14	ตัว	1			
	มีอาการ					
	ห้องเกียร์-ซีลรั่วซึมระหว่าง					
	แกนเพลาลื่นตัวบูชแตกหมุน					
			ราคารวม			

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สโตร์	ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)
	☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ/ส่งคืน
(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ) ....
(นาย ศุภกร ปลั่งใหม่)	(.......................................)
วันที่ 11/1/65	วันที่ 11/1/65

ส่วนสโตร์กลางภาชี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง	พิจารณาแล้วเห็นสมควร
☐ ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ	☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
☐ ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน................................	☐ อื่นๆ..
☐ โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	....
☐ โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง	
☐ กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก..............................	....
☐ ข้อเสนอแนะ..	(.......................................)
....	หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาชี
หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง..............................วันที่....................	วันที่ ....