


บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

204/13-15 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

SIAM MULTI CONS CO.,LTD. ZHEAD OFFICE)

204/13-15 Soi Sukhumvit 77 (On Nut 1) Sukhumvit Road Phra Khanong Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok Province

โทรศัพท์ 02-029-1555 แฟกซ์ 02-029-1557 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554148289

ใบงานซ่อม

เลขที่ : S33-1002408-002

วันที่ : 13/8//2567

รหัสทรัพย์สิน : C004

หมายเลขหน่วยงาน : 100ABCD

เลขที่ใบแจ้งซ่อม : S33-1002408-002

ชื่องานหรือชื่อเครื่องจักร : ตู้เชื่อมไฟฟ้า

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงใหม่

1. ตู้เชื่อมไฟฟ้า

สาเหตุที่ทราบ

ตัวแปลงไฟเสีย

สถานะเอกสาร	
รูปภาพแนบ	รูปภาพแนบ
***สำหรับโครงการ/ผู้แจ้งซ่อม	
<div style="text-align: right;">สถานะการอนุมัติเอกสาร</div> <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	
ผู้แจ้งซ่อม	ผู้อนุมัติ (PM/PE)
ภาณุวัฒน์ ปัตถา (นายภาณุวัฒน์ ปัตถา)	เชียงใหม่ ()
*** สำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง/สโตร์กลาง	
วันที่รับเรื่อง	ผู้รับเรื่อง
หมายเลขงาน	ผู้ควบคุมการซ่อม
<input type="checkbox"/> ซ่อมภายใน <input type="checkbox"/> ซ่อมภายนอก	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ผู้อนุมัติ (สโตร์กลางภาษี) วันที่
*** ทางแผนกซ่อมบำรุงและเครื่องจักรหนัก จะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการอนุมัติ จากผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ	