


**บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

204/13-15 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

**SIAM MULTI CONS CO.,LTD. ZHEAD OFFICE)**

204/13-15 Soi Sukhumvit 77 (On Nut 1) Sukhumvit Road Phra Khanong Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok Province

โทรศัพท์ 02-029-1555 แฟกซ์ 02-029-1557 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554148289

**ใบงานซ่อม**

 เลขที่: รชช-1062410-001

 วันที่: 9/10/67

 รหัสทรัพย์สิน: 106SMC24.0007.01

 หมายเลขหน่วยงาน: 106APONS

 เลขที่ใบแจ้งซ่อม: 001

 ชื่องานหรือชื่อเครื่องจักร: ตู้แอร์รถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า  
 ชื่อหน่วยงาน: 106APONS

 1. ใบซ่อมตู้แอร์รถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า

สาเหตุที่ทราบ

การชำรุด

สถานะเอกสาร

รูปภาพแนบ

รูปภาพแนบ

\*\*\*สำหรับโครงการ/ผู้แจ้งซ่อม

สถานะการอนุมัติเอกสาร



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ผู้แจ้งซ่อม

ทรมณ์ 9/10/67

ผู้อนุมัติ (PM/PE)

\*\*\* สำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง/สไตร์กลาง

วันที่รับเรื่อง

ผู้รับเรื่อง

หมายเลขงาน

ผู้ควบคุมการซ่อม



ซ่อมภายใน



ซ่อมภายนอก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ผู้อนุมัติ (สไตร์กลางภาษี)

วันที่

\*\*\* ทางแผนกซ่อมบำรุงและเครื่องจักรหนัก

จะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการอนุมัติ จากผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ

