



เล่มที่... 533 ... เลขที่... M621508-008

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ M62-TFR

วันที่ 20/8/65

รหัสทรัพย์สิน 58.30.01.06.03.002

หมายเลขเครื่อง (Serial number) TADANO 51-8967

อ้างถึงใบเสนอราคา ไม่มีใบเสนอราคา

ใบขอซื้อเลขที่

มีใบเสนอราคา เลขที่

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	ซ่อมโรตารี่ครบ 25 ชิ้น	ชิ้น	1			
	- ติดที่ท่อน้ำตัด					
	- ลากเหล็กกับตุ้มลิ้นแตก					
	- ซ่อมคอนกรีต					
	- แล่นที่ท่อ					
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สตรี

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

สมชาย ใจดี
สมชาย ใจดี วิศวกร
 (.....)
 วันที่ 20/8/65

อนุมัติ ไม่อนุมัติ/ส่งคืน

สมชาย ใจดี
สมชาย ใจดี วิศวกร
 (.....)
 วันที่ 20/8/65

ส่วนสตรีกรกลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

- ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสตรีกรกลาง
- กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....
- ข้อเสนอแนะ.....

หน้า ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง..... วันที่.....

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ
- อื่นๆ.....

(.....)
 หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสตรีกรกลางภาษี
 วันที่