



S33-826512-004

เล่มที่..... เลขที่.....

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ ..... 82LIR4A

รหัสทรัพย์สิน 57.30, 01.09.01, 007 (TC 14)

อ้างถึงใบเสนอราคา

## ไม่มีใบเสนอราคา

หมายเลขเครื่อง (Serial number) SN.20140325

5

มีใบเสนอราคา เลขที่ .....

## ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งชื่อ)

## ผู้ส่งซ้อม/เจ้าหน้าที่สโตร์

( ค.ศ. ๒๕๖๙ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ ๑๖/๑๒/๖๕ )

วันที่ ๗๖/๑๒/๖๕

## ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

๘๖

ไม่อนุமัติ/ส่งคืน

(.....  
๕๙ ๑๑๒๑๖๙)

วันที่ ..... 16/12/68

## ສ່ວນສໂຕຣກລາງພາຊີ (ຜູ້ຮັບແຈ້ງການຫ່ອມ)

แผนกซ่อมบำรุง

- ช่องໄກ້ ແລ້ວເສັ່ງ ໄຊງານໄດ້ຄາມປາກທີ
  - ชອນໄກ້ ຈະແລ້ວເສັ່ງ ກາຍໃນ.....
  - ໂປຣເຮືອກ່າງເຄພາທາງ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານຝ່າຍຈັກຂຶ້ນຂ້າງ
  - ໂປຣເຮືອກ່າງເຄພາທາງ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານຝ່າຍສໂຄຣກລາງ
  - ກຣີສັງໜ່ອມກາຍນອກ ໂປຣະບູເລີກທີ່ໃບນໍາອອກ..
  - ຂ້ອເສນອນແນະ.....

หน้าที่รับผิดชอบของนักเรียน..... วันที่ \_\_\_\_\_

## พิจารณาแล้วเห็นสมควร

๘๖๙

ไม่อนมติ

อื่นๆ

(.....)

see [\[link\]](#)