



บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

204/13-15 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

SIAM MULTI CONS CO.,LTD. ZHEAD OFFICE)

204/13-15 Soi Sukhumvit 77 (On Nut 1) Sukhumvit Road Phra Khanong Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok Province

โทรศัพท์ 02-029-1555 แฟกซ์ 02-029-1557 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554148289

ใบงานซ่อม

เลขที่: S33-1062411.001

วันที่: 25/11/67

รหัสทรัพย์สิน: 106SMC24.001.01

หมายเลขหน่วยงาน: 106APONS

เลขที่ใบแจ้งซ่อม: 001

ชื่องานหรือชื่อเครื่องจักร: เครื่องปรับอากาศ 500.

ชื่อหน่วยงาน: 106APONS

1. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 500.

สาเหตุที่ทราบ

เครื่องปรับอากาศ

สถานะเอกสาร	
รูปภาพแนบ	รูปภาพแนบ
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>***สำหรับโครงการ/ผู้แจ้งซ่อม</p> <p>ผู้แจ้งซ่อม <u>สมชาย</u></p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>สถานะการอนุมัติเอกสาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>ผู้อนุมัติ (PM/PE) <u>สมชาย 25/11/67</u></p> </div> </div>	
<p>*** สำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง/สไตร์กลาง</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>วันที่รับเรื่อง _____</p> <p>หมายเลขงาน _____</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมภายใน <input type="checkbox"/> ซ่อมภายนอก</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ผู้รับเรื่อง _____</p> <p>ผู้ควบคุมการซ่อม _____</p> <p>หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง _____</p> <p>ผู้อนุมัติ (สไตร์กลางฯ) _____</p> <p>วันที่ _____</p> </div> </div>	
<p>*** ทางแผนกซ่อมบำรุงและเครื่องจักรหนัก จะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการอนุมัติ จากผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ</p>	

สกัดไฟฟ้า 5กก.
รหัส 106SMC24.C001.01

