



เล่มที่ 593-74608 เลขที่ 003

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 74 NSMFU

วันที่ 30-5-2565

รหัสทรัพย์สิน 59.00.01.09.02.008.(TC23)

หมายเลขเครื่อง (Serial number) TopLess ยี่ห้อ QLCM รุ่น 6513

อ้างถึงใบเสนอราคา ไม่มีใบเสนอราคา



ใบขอซื้อเลขที่ SN-1608-08

มีใบเสนอราคา เลขที่

ลำดับ	รายการ/อาคาร	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1.	Tower Crane TC23 - ล็อค 600 8 707	ตัว	1			66 ชั่วโมง 1 725 8 30/5/2565
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)	
<p>ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สโตร์</p> <p>..... (<u>ห.ร. ชินนท งามอาด</u>) วันที่ <u>30-5-2565</u></p>	<p>ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ/ส่งคืน</p> <p>..... (.....) วันที่ <u>30-5-2565</u></p>

ส่วนสโตร์กลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)	
<p>แผนกซ่อมบำรุง</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ.....</p> <p>.....</p> <p>หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....</p>	<p>พิจารณาแล้วเห็นสมควร</p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาษี</p> <p>วันที่.....</p>



propoint

บริษัท โพรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ จำกัด
PRO POINT GLOBAL CONSULTANT CO., LTD.

Date Of Issued : 30/5/65

JOB No. :

Work No. :

Ordered By :

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

Address :

สนง.: 204/15 ซ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260

Contractor :

Project :

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

Site :

โครงการ : 74NSMFU:National Science Museum FUTURIUM (พิพิธภัณฑ์ฯ รังสิตคลอง 5 - ปทุมธานี)

Contractor :

คุณธีรพันธ์ (092-224-4969)

/ futurium.2020@gmail.com

Job Type



Inspection (statutory)



Service (PM)



Repairing



Training



Others :

Load test

Crane/Hoist type :

Tower Crane

Inspection/Examination team :

1. คุณประวิทย์ (วิทย์)

2. คุณเดิเรก (เรก)

3. คุณเจตรงค์ (รงค์)

4. คุณรัชชดาวิณเดชน์ (เทนก)

5. คุณเกษอม (หนอม)

6. คุณพงษ์ปรีชา (เปลี่ยว)

7. คุณเอ็ดรูล (แจ๊ค)

ลูกค้าฝ่ายขาย

เอกพล ศรีลา

1. คุณเสริศักดิ์ (เล็ก)

2. คุณเวสันต์ (เพชร)

3. คุณยุทธพล (ท้อพี)

4. คุณเพตทิภัทร (เบียร์)

5. คุณเสราวุธ (เต้ย)

6. คุณวัชร (ระ)

7. คุณเศกชัย (แคมป์)

8. คุณชวณัฐ (เดิร์ก)

9. คุณเสราวุธ (โจ)

10. คุณเปริญญา (โน้ต)

11. คุณเรัฐกรินทร์ (โอ)

Job Description : ตรวจสอบความปลอดภัย



ปจ.1



อื่น ๆ

Comment :

Comment as technical Report

sling via 1x3 / 2x2 / 3x1 Rig

** เขียนตัวอักษรงานที่ตรวจเสร็จทุกครั้ง **

ผู้ส่งงาน :

อิม

วันที่ :

30/5/65

ผู้ตรวจรับงาน :

ทอม

วันที่ :

30/5/65

Date Of Action

Time Of Action

ทะเบียนรถ

Distance Km.

Time Of Travelling

30/5/65

9.00

7กข3730

Recorder/Reporter

Verified by

Recognized by

Approved by

อิม

(.....)

Position.....

Pro Point Global Consultant Co.,Ltd.

(Mr.Prawit Toratan)

Manager

Pro Point Global Consultant Co.,Ltd.

ทอม

(.....)

Position..... Site Engineer

Customer's signature

30/5/65

(Mrs.Sarinath Leelaprachakul)

Deputy General

Manager Finance