



เล่มที่ S33 เลขที่ 91609-001

### ใบแจ้งซ่อม

โครงการ MITCCM

วันที่ 25 ก.พ. 2566

รหัสทรัพย์สิน ชบ.9008.0608.010

หมายเลขเครื่อง (Serial number) SN: B9145

อ้างถึงใบเสนอราคา  ไม่มีใบเสนอราคา

ใบขอซื้อเลขที่ .....

มีใบเสนอราคา เลขที่ .....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	ติดตั้งจอหน้ารถ	ชั่วโมง	1			
	- วัสดุไฟฉายช่างสี	ชุด	1			
ราคารวม						

#### ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สตอร์

( นายณัฐพล แก้วทอง )

วันที่ 25 ก.พ. 2566

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ/สงวน

( คุณชนะนันท์ เลิศเสพรสวรรค์ )

วันที่ 25 ก.พ. 2566

#### ส่วนสตอร์กลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

- ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสตอร์กลาง
- กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....
- ข้อเสนอแนะ.....

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

- อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
- อื่นๆ.....

(.....)

หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสตอร์กลางภาษี

วันที่ .....



# รายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

## Preventive maintenance Report

วันที่: 22/2/66

โครงการ: 91ITCCM

ชื่อเครื่องจักร: Bar Bender (เครื่องตัด) 56.80.02.03.02.010

ยี่ห้อ/รุ่น: SN.B2145

รายการตรวจเช็ค	ผล	รายการตรวจเช็ค	ผล
1. ตรวจเช็คภายนอก			
1.1 ตรวจเช็คลูกคัต ตัวคัต	✓		
1.2 ตรวจปรับระดับองศา	✓		
1.3 ตรวจน็อตยึดต่างๆ	✓		
2. ระบบไฟ			
2.1 แมกเนติก	✓		
2.2 โอเวอร์โหลด	✓		
2.3 จุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		
2.4 หลอดไฟหน้าตู้ควบคุม	✓	หลอดไฟหน้าตู้ระเบิด เปลี่ยน 6680	
3. ตรวจเช็คภายใน			
3.1 ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
3.2 ตรวจเช็คสายน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
3.3 ตรวจเช็คกรองไฮดรอลิก	✓		
3.4 ตรวจเช็คลูกยาง, ยอย, ไฮดรอลิก	✓		
3.5 ตรวจสายสลิงปรับระดับลูกเหวี่ยง	✓		
3.6 ตรวจสปริงค้ำยันกลับ ระบบไฮดรอลิก	✓		
3.7 ตรวจเช็คมอเตอร์	✓		
3.8 โชคค้ำสปริงลูกเหวี่ยง	✓		
3.9 อัดจารบีตามข้อต่างๆ สัปดาห์ละครั้ง	✓		
4. พื้นที่รอบบริเวณ (เนื่องจากพื้นที่ หัวคัตเหล็ก มีผลในการตรวจเช็คเครื่องตัด)			
4.1 พื้นที่รอบๆ บริเวณเครื่องตัด ต้องสะอาด	✓		
ไม่มีเศษเหล็ก			

การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ: ได้ทำการตรวจเช็คแล้ว สิ้นลงไฟหน้าตู้ระเบิด ได้เปลี่ยนใช้แล้ว 1 ชุด จะขยับเงินใช้งานได้ตามปกติ

ลงชื่อ:	หน้างาน ชุดช่างผู้รายงาน	<input type="checkbox"/> ดำเนินการและรายงานผลให้ทราบ
ลงชื่อ:	ผู้แทนฝ่ายโครงการรับทราบ	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
ความเห็นเพิ่มเติม		
	หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง	ผู้จัดการฝ่ายสโตร์กลาง